Paso Cristo Redentor habilitado: Vialidad Nacional finalizó las tareas de despeje

16 enero, 2025



Estas labores se realizaron para remover los sedimentos depositados sobre la calzada.

En el sector cordillerano, el día de ayer se registraron tormentas y aludes que significaron entre 5 o 6 remociones en masa. Dónde afectó desde el túnel 3 al túnel 10 en la Ruta 7, camino al Paso Cristo Redentor.

Tras ello, en un comunicado reciente, Vialidad Nacional informó que las tareas de limpieza en la Ruta Nacional 7 han concluido, permitiendo que el corredor internacional Cristo Redentor sea transitable para todo tipo de vehículos. Estas labores se realizaron para remover los sedimentos depositados sobre la calzada como consecuencia de los aludes ocurridos el día de ayer.



Foto: aludes del día de ayer.

La entidad recomienda a los conductores circular con extrema precaución en los sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales, utilizar el cinturón de seguridad, llevar las luces bajas encendidas y respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo.

Antes de iniciar un viaje, es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 18 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, o vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar.

Comunicado



VIALIDAD NACIONAL FINALIZÓ LAS TAREAS DE LIMPIEZA EN LA RN 7 Y LA TRAZA SE ENCUENTRA TRANSITIABLE EN TODO EL CORREDOR INTERNACIONAL CRISTO REDENTOR

Vialidad Nacional informa que la fluta Nacional 7 se encuentra transitable para todo tipo de vehiculos en el Corredor Internacional Cristo Redentor tras finalizar las tanes de nemocini de sedimentos depositados sobre la calzada consecuencia de los aludes ocurridos el día de ayer.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES Circular con solvena precursión en sectores dissile se encuentrem trabajando Circular con extrema preciación en sectores dende se enciero agentes y equipos vieles. Utilizar el criscurio de segundad. Universió los bajos encientidas. Respetar la velocidad máxima y máxima indicada en el triano.

Antes de iniciar un viaje es importante werificar el estado de las rutas en la web de Vialidad. Nacional: <u>aspertina anh ar instrumentantes</u> o comunicarse con el Centro de Atención al Unuario de Junta a elemes de 3 a 15 foras llemendo al 0000-222-6272 / 0000-333-0073, o via correo electrónico a la dirección <u>atencional-pueriosit</u>ivisticas ante ar

Encontranos en nuestras redes sociales:







Ax. Julio A. Roca 738 | 2º pine | CP C1067ASP | CASA. premodivisided.gob.ar | www.arpertina.gob.ar