

# **iUrgente! Se cayó el puente del Arroyo Los Pozos y la ruta 40 está cortada**

27 febrero, 2021



*Foto: gentileza*

**El tránsito se está desviando por Los Cerrillos, Tupungato. Hace pocos días las obras de control de erosión de la estructura habían finalizado.**

Debido a las intensas lluvias de anoche y al gran caudal de agua, se cayó el puente del Arroyo Los Pozos, ubicado en el tramo Lujan de Cuyo-Anchoris. Como consecuencia, el tránsito de la Ruta nacional 40 está cortado, ya que el puente de al lado también podría colapsar, y se está desviando por Los Cerrillos, Tupungato,



**AVISO**

## TRÁNSITO CORTADO

EN RUTA 40 / KM 3250, LÍMITE LUJÁN DE CUYO – TUPUNGATO.  
QUIENES SE DIRIJAN AL SUR DE LA PROVINCIA,  
DEBERÁN INGRESAR A TUPUNGATO POR RUTA 86 A LOS CERRILLOS.  
DEL MISMO MODO QUIENES CIRCULEN DEL SUR DE LA PROVINCIA  
Y SE DIRIJAN AL GRAN MENDOZA,  
DEBERÁN INGRESAR A TUPUNGATO POR RUTA 88 A ZAPATA.



Sábado, 26 de febrero, 2021



El derrumbe se produjo cerca de las 4 de la mañana y por fortuna “no ha habido ningún tipo de accidente”, advirtieron desde Defensa Civil a Mza. Por su parte el director de esa cartera, Daniel Burrieza, explicó que las intensas lluvias fueron las que provocaron una crecienta muy alta. “La marca sobrepasa los dos metros, lo cual voló las defensas de las bases de las pilas que mantienen los puentes”, indicó.

En el lugar ya se encuentra personal de Hidráulica, Infraestructura y Vialidad provincial y nacional y, según lo informado, se están trasladando máquinas viales para verificar el suceso y controlar que las bases del puente oeste no se

hayan visto afectadas. “Por supuesto que va a llevar horas saber si se puede habilitar aunque sea para tránsito liviano”, advirtió el funcionario al medio provincial.

Cabe recordar que semanas atrás, después de varios meses, [se anunció la finalización de una obra estructural en el lugar](#) planificada para evitar los inconvenientes que se producen durante las crecidas estivales por las fuertes tormentas.



Puente del Arroyo Los Pozos derrumbado – foto gentileza